

Информация о версии 2.041

Устранение ошибки



Загрузить обновления: заменить версию 2.040 на версию 2.041

1. Загрузить обновления

DEHNSupport Toolbox 10/29 (2.041) > Produktionsgebäude mit Zonen > Gebäude ohne Schutz

Daten Verwaltung Tools Sprache Hilfe

- Info
- Hilfe anzeigen F1
- Erste Schritte
- Online Fernwartung
- Nach Update im Internet suchen
- Versionshistorie
- Registrierung aktualisieren

DEHNSupport
Planungs-Software für Blitzschutzsysteme

Die elektronische Entscheidungshilfe DEHNSupport beinhaltet Programme für Planer und Installateure, die vom Risikomanagement über die Berechnung der Fangstangenlänge, der Berechnung des Trennungsabstandes bis hin zur Erderlängenberechnung reichen.

Berechnungshilfen nach EN 62305-2 und -3:

- = DEHN Risk Tool --- Risikoanalyse
- = DEHN Distance Tool --- Berechnung des Trennungsabstandes
- = DEHN Air-Termination Tool --- Berechnung der Fangstangenlänge
- = DEHN Earthing Tool --- Berechnung der Erderlänge

Demoprogramme:

- = SCC-CAD
- = SCC-CONTROL
- = SCC-CALC

DEHNsupport Toolbox 10/29 (2.041)

Seriennr.: 1517-26D4-104F-4645
Benutzer: 0833-A546
Reg.nr.: 6158-FCED-6403-9C7C-7F1x

Lizenzanzahl: 1

Kontaktadresse:
DEHN + SÖHNE
GmbH + Co. KG.
Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt

Tel. +49 09181 906-601
Fax +49 09181 906-593
E-Mail DEHNSupport@dehn.de
Internet http://www.dehn.de

Technischer Support:
Tel. +49 09181 906-594



Информация о версии 2.041

Устранение ошибки



1. Меры / Обработать компоненты r_a и r_u

The image shows two overlapping windows from the DEHN software. The left window, titled 'Kunden / Projektverwaltung', displays a project list with a hand cursor pointing to a specific project. The right window, titled 'DEHNSupport Toolbox 10/29 (2.041) > Produktionsgebäude mit Zonen > Gebäude ohne Schutz', shows calculation parameters for different zones (LPZ 0B, LPZ 1, LPZ 2). A red circle highlights the 'Außere Eigenschaften des Erdbodens/Fußbodens' and 'Innere Eigenschaften des Erdbodens/Fußbodens' settings, with a hand cursor pointing to the 'ra' and 'ru' input fields. A blue box with the number '3.' is also present near these fields.

1. Открыть расчёт, выполненный с помощью версии 2.040

2. Активировать “Меры”

3. Для компонентов r_a , r_u задать новые значения или рассчитать заново. ВАЖНО: Значения должны быть указаны. Проверьте каждую LPZ/Зону

ВАЖНО: Необходимо обработать данные для всех имеющихся вариантов (с / без защиты)!



Информация о версии 2.041

Устранение ошибки



2. Ущерб / Обработать компоненты L_a и L_u

1. Активировать “Ущерб”

2. Для компонентов L_a , L_u задать новые значения или рассчитать заново. ВАЖНО: Значение должно быть указано

Risiko	Menschenleben	Dienstleistung	Kulturgut
RT	2854 %	463 %	8 %
R1	2,85E-04	1E-5	0,001
R2		4,84E-03	0,001
R3			8,16E-05

ВАЖНО: Необходимо обработать данные для всех имеющих варианты (с / без защиты)!

